

Abgestellter Pkw geriet in Brand

NEUMARKT. Sonntagnachmittag geriet ein in Mariahof abgestelltes Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Dabei brannte der Pkw im Fahrzeuginnenraum vollständig aus, Personen befanden sich keine im Wagen und der Brand konnte von der Feuerwehr Mariahof, die mit 17 Kräften im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen, in die ein Bezirksbrandermittler eingebunden wurde, ergaben, dass der Brand im Bereich des Armaturenbretts, vermutlich aufgrund eines Kabelbrandes, entstanden sein dürfte.